



- 維修樓梯止滑條破損 -

- 一、施作時間：104 年 5 月 19 日
- 二、施作地點：C 棟及行政樓
- 三、施作內容：維修 C 棟及行政樓樓梯止滑條破損（共四座樓梯）
- 四、施作廠商：億載工程有限公司
- 五、施作金額：新台幣 44,850 元
- 五、施作照片

施作前之現場會勘	建議及改善
施工進行中	完成改善

六、施作評比及省思

(一). 施作品質：

- 非常良好 良好 尚可 不好 非常不好

(二). 廠商施作品質與報價合理性

- 非常合理 合理 尚可 不合理 非常不合理

(三). 廠商配合度

- 非常良好 良好 尚可 不好 非常不好

(四). 類似工項，願再與同一廠商合作

- 非常願意 願意 尚可 不願意 非常不願意

(五). 自我省思（流程有無改善之處）

本案由校內技工發現提報，再請廠商改善，宜發現問題儘速改善

事務組

總務主任

校長