






-校門口及司令台字幕機維修(更換機板)-

- 一、施作時間：104年7月22日
- 二、施作地點：校門口及司令台
- 三、施作內容：校門口及司令台字幕機維修(更換機板)
- 四、施作廠商：歡喜廣告
- 五、金額：新台幣41,500元
- 六、施作照片

| | |
|---|--|
|  |  |
| 司令台字幕機維修 | 司令台字幕機維修 |
|  |  |
| 校門口字幕機維修 | 字幕機維修(後另請廠商查明修護) |

七、施作評比及省思

(一). 施作品質：

- 非常良好 良好 尚可 不好 非常不好

(二). 廠商施作品質與報價合理性

- 非常合理 合理 尚可 不合理 非常不合理

(三). 廠商配合度

- 非常良好 良好 尚可 不好 非常不好

(四). 類似工項，願再與同一廠商合作

- 非常願意 願意 尚可 不願意 非常不願意

(五). 自我省思(流程有無改善之處)

1. 字幕機每年度均要修繕，事後查明原因為機板品質不佳及司令台線路故障未重新拉設。
2. 廠商因隱瞞原因多以機板耗材更替，為失敗之案例。已洽較優廠商維護，目前尚待觀察。

事務組

總務主任

校長