





-音樂教室系統櫃搬移高壓灌注-

- 一、施作時間：104年8月6日
- 二、施作地點：音樂教室 C307
- 三、施作內容：音樂教室高壓灌注及系統櫃搬移
- 四、施作廠商：億載工程有限公司
- 五、金額：新台幣 57,000 元
- 五、施作照片

	
音樂教室高壓灌注	高壓灌注
	
天花板屋頂漏水	施作灌注天花板

七、施作評比及省思

(一). 施作品質：

非常良好 良好 尚可 不好 非常不好

(二). 廠商施作品質與報價合理性

非常合理 合理 尚可 不合理 非常不合理

(三). 廠商配合度

非常良好 良好 尚可 不好 非常不好

(四). 類似工項，願再與同一廠商合作

非常願意 願意 尚可 不願意 非常不願意

(五). 自我省思（流程有無改善之處）

音樂教室屋頂漏水，請廠商先行處理以避免破壞教室裝潢。

事務組

總務主任

校長