

-雨批防水及柱體整修-

- 一、施作時間：105 年 3 月 18 日
- 二、施作地點：雨批防水修繕及柱體整修(A 棟 4 年 3 班旁)
- 三、施作內容：解決 D 棟雨批防水及修護地震受損（不損壞結構）
- 四、施作廠商：錦江營造有限公司
- 五、經費：合計新台幣 31,230 元(柱體 7,500 元+雨批防水 23,730 元)
- 六、施作照片

	
A 棟柱體整修(地震受損)	柱體整修(地震受損)
	
D 棟雨批防水修繕	D 棟雨批防水修繕

七、施作評比及省思

(一). 施作品質：

非常良好 良好 尚可 不好 非常不好

(二). 廠商施作品質與報價合理性

非常合理 合理 尚可 不合理 非常不合理

(三). 廠商配合度

非常良好 良好 尚可 不好 非常不好

(四). 類似工項，願再與同一廠商合作

非常願意 願意 尚可 不願意 非常不願意

(五). 自我省思（流程有無改善之處）

1. 因地震受損之柱體，應於地震後巡檢校園即時處理。
2. 雨批滲水易損壞建築宜局部處理，已較之請改善。

事務組

總務主任

校長