







### - 游泳池熱泵保固 -

- 一、施作時間：105 年 9 月 29 日
- 二、施作地點：本校 D 棟頂樓
- 三、施作內容：游泳池熱泵保固
- 四、施作廠商：維福實業有限公司
- 五、金額：新台幣 0 元
- 六、施作照片

	
因颱風吹落造成危險	請廠商派人加固安全
	
強風造成(原未鎖好加固)	加水泥加固電管

#### 七、施作評比及省思

(一). 施作品質：

- 非常良好    良好    尚可    不好    非常不好

(二). 廠商施作品質與報價合理性

- 非常合理    合理    尚可    不合理    非常不合理

(三). 廠商配合度

- 非常良好    良好    尚可    不好    非常不好

(四). 類似工項，願再與同一廠商合作

- 非常願意    願意    尚可    不願意    非常不願意

(五). 自我省思 (流程有無改善之處)

1. 本案為颱風災後巡視校園內發現，幸未傷及人員，請廠商妥處。
2. 廠商因態度尚佳，仍應依合約要求其做好保固責任。

事務組

總務主任

校長