



-樓梯安全網及掛環-

- 一、施作時間：105 年 10 月 5 日
- 二、施作地點：本校各棟樓梯安全網及掛環
- 三、施作內容：樓梯安全網及掛環
- 四、施作廠商：寶頤有限公司
- 五、金額：新台幣 29,900 元
- 六、施作照片

	
網繩因脆化有安全之虞	部分樓層已有缺口
	
檢視全校網及掛環	完成安全網及加固

七、施作評比及省思

(一). 施作品質：

- 非常良好 良好 尚可 不好 非常不好

(二). 廠商施作品質與報價合理性

- 非常合理 合理 尚可 不合理 非常不合理

(三). 廠商配合度

- 非常良好 良好 尚可 不好 非常不好

(四). 類似工項，願再與同一廠商合作

- 非常願意 願意 尚可 不願意 非常不願意

(五). 自我省思（流程有無改善之處）

1. 因脆化未斷裂但攔阻效力減低，應即檢討全校樓梯欄杆及安全網繩。
2. 建立機制定期巡檢(每季)以避免被破壞或毀損。

事務組

總務主任

校長