



-校後停車場鐵捲門維修-

- 一、施作時間：105 年 11 月 25 日
- 二、施作地點：校後停車場鐵捲門維修
- 三、施作內容：鐵捲門維修
- 四、施作廠商：鉅哲金屬有限公司
- 五、金額：新台幣 5,300 元
- 六、施作照片

	
巡檢鐵門	拆卸保養調整
	
調整中	測試

七、施作評比及省思

(一). 施作品質：

非常良好 良好 尚可 不好 非常不好

(二). 廠商施作品質與報價合理性

非常合理 合理 尚可 不合理 非常不合理

(三). 廠商配合度

非常良好 良好 尚可 不好 非常不好

(四). 類似工項，願再與同一廠商合作

非常願意 願意 尚可 不願意 非常不願意

(五). 自我省思（流程有無改善之處）

技工通報車道鐵捲門發出怪聲，預先上油焊接保養鐵件以避免日後馬達燒掉造成損壞。

事務組

總務主任

校長