



### -幼兒園走廊天花板-

- 一、施作時間：105年2月20日
- 二、施作地點：幼兒園走廊天花板
- 三、施作內容：幼兒園走廊天花板兩處破損補修
- 四、施作廠商：億載工程有限公司
- 五、金額：新台幣7,500元
- 六、施作照片

	
幼兒園走廊天花板破損	幼兒園走廊天花板破損
	
請廠商緊急修復	處理完畢以維安全

### 七、施作評比及省思

(一). 施作品質：

非常良好    良好    尚可    不好    非常不好

(二). 廠商施作品質與報價合理性

非常合理    合理    尚可    不合理    非常不合理

(三). 廠商配合度

非常良好    良好    尚可    不好    非常不好

(四). 類似工項，願再與同一廠商合作

非常願意    願意    尚可    不願意    非常不願意

(五). 自我省思（流程有無改善之處）

臨時性之剝落，幼兒園通報總務處後立即請廠商進場處理以維安全。

事務組

總務主任

校長